

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 10/06/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Motor H30 para Assador de Frangos 2-5 Espadas Profissional

Informacoes do Produto

SKU:	AX14120120	Modelo:	14120120
Marca:	ARILEX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	ARILEX
Modelo	14120120

Descricao Resumida

Motor de substituição H30 para assadores de frangos de 2 a 5 espadas. Garante o desempenho e a continuidade da sua produção de assados com fiabilidade.

Descricao Completa

Assegure o funcionamento contínuo do seu assador de frangos com o motor de substituição H30, essencial para manter a eficiência da sua cozinha profissional. Concebido para assadores com capacidade de 2 a 5 espadas, este componente garante uma rotação consistente, crucial para um assado uniforme e de elevada qualidade, minimizando o tempo de inatividade operacional e otimizando a produtividade do seu estabelecimento.

Motor assador frangos — Características Técnicas

Modelo	H30
Compatibilidade	Assadores de frangos de 2 a 5 espadas
Outras Especificações	Não especificadas

Aplicações Profissionais

Este motor é ideal para estabelecimentos que dependem da confeção de frangos assados, como restaurantes especializados, take-aways e supermercados com secções de comida pronta. Garante que o seu assador funcione sem interrupções, suportando picos de procura e mantendo a produtividade diária, essencial para um serviço de qualidade constante.

Porquê Escolher Este Equipamento

A seleção de um motor de substituição de qualidade é vital para a longevidade e desempenho do seu assador de frangos. Este componente foi concebido para se integrar perfeitamente nos modelos compatíveis, assegurando que o equipamento continue a produzir frangos suculentos e bem assados, protegendo o seu investimento e a reputação do seu negócio na restauração.

Perguntas Frequentes

Este motor H30 é compatível com todos os assadores de frangos??

O motor H30 foi projetado especificamente para assadores de frangos com capacidade para 2 a 5 espadas. Recomenda-se verificar a compatibilidade exata com o modelo do seu equipamento para garantir o encaixe perfeito e o funcionamento ideal.

É possível fazer a substituição do motor sem ajuda profissional??

A instalação de peças como o motor H30 deve ser realizada por um técnico qualificado. Isto garante a segurança do equipamento, o seu correto funcionamento e a conformidade com as normas elétricas e de segurança aplicáveis.

Que tipo de manutenção requer o motor H30??

Para prolongar a vida útil do motor H30, é crucial garantir que o assador esteja sempre limpo e livre de acumulação de gordura. A lubrificação periódica, conforme as indicações do fabricante do assador, e a verificação de ligações elétricas são também recomendadas para um desempenho contínuo e eficaz.

Como identificar que o motor do meu assador precisa de ser substituído??

Sinais comuns incluem ruídos incomuns, rotação irregular das espadas, superaquecimento do motor ou falha total na rotação. Se notar algum destes sintomas, é aconselhável verificar o motor para evitar danos maiores ao equipamento e interrupções no serviço.

Qual a durabilidade esperada de um motor H30 em uso comercial??

A durabilidade de um motor H30 depende de vários fatores, como a intensidade de uso, a manutenção regular e as condições ambientais. Com a manutenção adequada e uso dentro das especificações do fabricante, espera-se uma vida útil longa e fiável para manter a sua produção de assados.